

附件1

福建省建设用土壤污染风险管控和修复名录

(更新至2025年6月)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控 或修复单 位	风险管控 或修复委 托人		
1	原泉州永丰树脂有限公司	泉州市	丰泽区东海街道北星村	北至石材厂(停产)、东至丰海大道,西至山体及疗养院,南至闲置厂房	4900	泉州市东海投资管理有限公司	正在实施风险管控工程	满足居住用地土壤环境质量要求	福建格瑞恩工程设计有限公司	高科环保工程集团有限公司	泉州市东海投资管理有限公司	2020年7月7日	
2	福建省三联化工股份有限公司原址地块	三明市	沙县城关大洲路156号	北临沙县大洲路,东南侧紧邻沙溪,西南靠山地,西北紧邻鹰厦线及铁路专用线和通往垵东村、县城的县级公路	67000	三明市沙县区土地收购储备中心	落实“三防三监控”	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	福建金思咨询有限公司	福建文坊建设有限公司	三明市沙县区土地收购储备中心	2021年2月3日	
3	福建省龙岩市南方化学试剂有限公司	龙岩市	新罗区南城溪南翠屏路13号	东至翠屏东路西至铁路边坡荒地北至边坡南至溪南村自用地厂房	3125	溪南社区	落实“三防三监控”	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	福建闽晋检测技术有限公司	福建省业通开发咨询有限公司	南城街道	2021年3月4日	
4	福建省建瓯福农化工有限公司	南平市	建瓯市芝山街道北门新城路7号	北至马汶,南至武夷花园居民区,西至小松溪,东至建瓯化工宿舍	140094	建瓯市投资有限公司	落实“三防三监控”	满足居住用地土壤环境质量要求	福建和蓝环保科技有限公司	未明确	建瓯市投资有限公司	2021年12月27日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案编制单位	风险管控 或修复单位	风险管控 或修复委托人		
5	南平市建阳区鑫穗磷肥有限公司	南平市	建阳区水吉镇池中村	东至村内道路,西至池中村居民区,南至村内道路,北至205国道	73666.22	南平市建阳区鑫穗磷肥有限公司	落实“三防三监控”	满足工矿用地土壤环境质量要求	中环宏程(厦门)环境工程有限公司	未明确	建阳区水吉镇人民政府	2021年11月19日	
6	福建省仙游县红星化工原料有限公司遗留地	莆田市	仙游县枫亭镇东宅村赤岭路1号	北侧、西侧为农田,南侧隔赤岭路为东宅村居民点,西南方向相邻枫慈溪,东南侧紧邻东宅村居民点	15450.94	莆田市富林投资有限公司	正在开展风险评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	莆田市富林投资有限公司	2023年3月30日	
7	原三星水泥厂地块	龙岩市	新罗区曹溪街道东山村卓腾卓龙路东北侧	东至美伦生态城在开封地块,西至山体,北至砂石暂存场,南至美伦生态城在开封地块	25035	龙岩市土地收购储备中心	落实“三防三监控”	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	龙岩市土地收购储备中心	2023年8月7日	
8	福建漳南电池科技有限公司场地	福州市	福清市阳下街道屿边村151号	东临宏宽四路,西临福捷塑胶,南临水田,北临洪智路	69543	福清市土地发展中心	完成风险评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	福建省环境保护设计院有限公司	未明确	福清市土地发展中心	2023年8月23日	用途变更为二类工业用地,2025年3月18日根据二类工业用地重新开展风险评估并出具意见。

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控 或修复单 位	风险管控 或修复委 托人		
9	三明市农药厂 剩余地块 (H-08-2)	三明市	三元区东乾 三路北侧和 新市北路交 界处	东至三明市农药厂剩余 地块(H-08-1)，西南边 至东乾三路，北至北江滨	21718	三明市三元区 土地房屋征收 中心	编制完成治 理修复方案	满足商业服 务业设施用 地、绿地与 广场用地土 壤环境质量 要求	福建省瑞榕 环保科技有限公司	江苏大地 益源环境 修复有限 公司	三明市三 元区土地 房屋征收 中心	2023 年 9 月 21 日	
10	原福建省武平 县宇田汽车零 部件工业有限 公司地块	龙岩市	武平县平川 街道青云山 工业园 2 号	东至工业大道，南至泰裕 名城小区，西至福景公园 壹号小区，北至河东南路	45245.5	武平县土地收 购储备中心	完成风险评 估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	未明确	未明确	武平县土 地收购储 备中心	2024 年 3 月 11 日	
11	原福州富源有 色金属制品有 限公司污水处 理设施地块	福州市	台江区东南 部鳌峰路南 侧	东至东滨路，南至世贸金 融街茂悦中心，北至鳌峰 路	781.1	福州市土地房 屋开发总公司	正在开展治 理修复	满足绿地与 广场用地土 壤环境质量 要求	福建中检矿 产品检验检 测有限公司	浙江益壤 环保科技 有限公司	福州市土 地房屋开 发总公司	2024 年 4 月 2 日	
12	文创园二期 (南环路东侧 一号)项目地 块	龙岩市	龙岩市新罗 区南环中路 22 号	北临龙岩洞公园，西临东 岳花园 2 期及碧桂园·北 大燕园，南临施工活动板 房，东临山丘荒地	58829	龙岩市土地收 购储备中心	完成风险评 估	满足居住用 地土壤环境 质量要求	未明确	未明确	龙岩市土 地收购储 备中心	2024 年 6 月 13 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案编制单位	风险管控 或修复单位	风险管控 或修复委托人		
13	福建省南平南纸有限责任公司地块	南平市	南平市延平区滨江北路	东至江滨北路，南至林地，西至大作社区，北至林地和马林社区	520620	福建省南平南纸有限责任公司	完成风险评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地及公园绿地等土壤环境质量要求	福建和蓝环保科技有限公司	未明确	福建省南平南纸有限责任公司	2025年1月13日	
14	泉州敬泰实业有限公司地块	泉州市	泉州市泉港区南浦镇岭口工业区	东至泉州钳美建材有限公司，南至林地，西至菜地、林地，北至通港路	98071.6	泉州敬泰实业有限公司	完成风险评估	满足工业用地及防护绿地土壤环境质量要求	未明确	未明确	泉州敬泰实业有限公司	2025年4月8日	
15	五通金融商务区泥金地块（06-11C34）地块	厦门市	湖里区金山街道五通金融商务区泥金社区	东至环岛东路，南至五通开发区 06-11C45 地块，西至五通开发区 06-11C32 地块，北至五通开发区 06-11C22 地块	46113.5	厦门市湖里区人民政府金山街道办事处	完成风险评估	满足居住用地土壤环境质量要求	福建省龙源环境技术工程有限公司	未明确	厦门市湖里区人民政府金山街道办事处	2025年5月7日	
16	化工路茶会路交叉口东南角出让地块	福州市	晋安区化工路南侧、茶会路东侧	东至竹屿河，南至茶会路，西至福州新南方家居建材旗舰中心，北至化工路	10660	福州市土地房屋开发总公司	完成风险评估	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	福州市土地房屋开发总公司	2025年5月7日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案编制单位	风险管控 或修复单位	风险管控 或修复委托人		
17	五通金融商务片区店里西头(06-11B26)地块	厦门市	湖里区五通社区五通金融商务区片区店里西头	东至规划五通东路,南至规划金屿路,西至规划金融大街,北至规划金港路	26274	厦门市湖里区人民政府金山街道办事处	完成风险评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中岩杭(厦门)环境修复有限公司	未明确	厦门市湖里区人民政府金山街道办事处	2025年5月30日	
18	五通金融商务片区泥金地块(06-11C45)地块	厦门市	湖里区金山街道五通金融商务区片区泥金社	东至建设工地,南至金三路,西至泥金公交场,北至五通开发区06-11B32地块	9476.19	厦门市湖里区人民政府金山街道办事处	完成风险评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中岩杭(厦门)环境修复有限公司	未明确	厦门市湖里区人民政府金山街道办事处	2025年6月23日	

附件2

福建省建设用地上壤污染风险管控和修复名录移出清单

(更新至 2025 年 6 月)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或 修复目标	风险管控 或修复方 案编制单 位	风险管 控或修 复单位	风险管 控或修 复委托 人	风险管 控或修 复效果 评估单 位		
1	将乐县三华轴瓦有限公司原址地块	三明市	将乐县古镛镇新将北路 15 号	北临龙池溪,南接居民住宅区,东边紧挨水木金华住宅小区,西边与华山隔着新将路	35140	将乐县土地收购储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	福建和蓝环保科技有限公司	福建和蓝环保科技有限公司	将乐县城市建设发展集团有限公司	福建科林检测技术有限公司	2021 年 1 月 7 日	
2	莆田市荔城区恒赫五金电镀厂	莆田市	荔城区新度镇白垵村 102 号	北至临时安置平房,东至望湖路,南至原鞋厂(现为空地),西至埭里村空地	2308.54	荔城区新度镇人民政府	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	江苏大地益源环境修复有限公司	江苏大地益源环境修复有限公司	莆田市荔城区新度镇人民政府	福建格瑞恩工程设计有限公司	2021 年 11 月 24 日	
3	漳州市芗城金峰电镀厂原址地块	漳州市	福建省漳州市芗城区芝山镇惠民路	地块东侧为居民区惠民花园,北侧南侧西侧均为西湖生态片区(林内)棚户区改造 02 地块,属于漳州城投市政集团有限公司	5336	漳州城投市政集团有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	航天凯天环保科技股份有限公司	航天凯天环保科技股份有限公司	漳州城投市政集团有限公司	北京水木丰岳环境咨询有限公司	2021 年 12 月 10 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
4	福建富源不锈钢有限公司地块	福州市	长乐区首占镇团结路	东至中发首府(在建),北至永荣城市广场,西至龙汇御景小区、福建省长乐第六中学、长乐区教师进修学校附属小学,南至电信大厦	45910.04	福建富源不锈钢有限公司	完成修复效果评估	满足商业商务娱乐康体综合用地、社会停车场用地土壤环境质量要求	福州大学	福建和蓝环保科技有限公司	福建富源不锈钢有限公司	福州大学	2022年5月20日	
5	福建省沙县松川化工有限公司原址地块	三明市	沙县城关罗布(沙县民营科技工业园区)	北侧原林产化工厂生活区;西侧金古小学;东南侧嘉和苑;东南侧凤凰路;东侧沿凤凰路居民	37724.2	沙县金古经济开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	福建省金皇环保科技有限公司	煜环环保科技有限公司	沙县金古经济开发有限公司	中国科学院地理科学与资源研究所	2022年8月8日	
6	同安区城南12-09编制单位后宅路与官浔溪路交叉口西南侧地块(兴贤中学)	厦门市	厦门市同安区西湖管理单元(12-10)西湖西南片区	东至西湖路,南至西瑶路,西至西湖东路,北至规划二路	32679.875	厦门市同安区教育局	已完成土壤治理修复	满足中小学用地土壤环境质量要求	福建省环境科学研究院	福建格瑞恩工程设计有限公司	厦门市同安区教育局	福建省环境科学研究院	2022年9月7日	
7	福建省厦门集美中学新校区地块	厦门市	厦门市集美区岩内村墩上西里	东至岩昌路(规划路)、南至邮件北路(规划路)、西至环山路(规划路)	69916.86	福建省厦门集美中学	已完成效果评估	满足中小学用地土壤环境质量要求	厦门地质工程勘察院	厦门地质工程勘察院	福建省厦门集美中学	福建省泉州工程勘察院	2022年9月9日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
8	福建仙游南泰制革厂有限公司遗留地	莆田市	仙游县郊尾镇沙溪村梅园街2229号	北侧为村庄、324国道, 西侧为林地, 西北侧为村庄和仙游县长安机动车驾驶员培训有限公司, 南侧为龙眼园地, 东侧为324国道, 东南侧为村庄	44980.82	福建仙游南泰制革厂有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	福建金中闽环保节能工程有限公司	福建金中闽环保节能工程有限公司	福建仙游南泰制革厂有限公司	中环宏程(厦门)环境工程有限公司	2022年9月16日	
9	福建泉州大华蓄电池有限公司	泉州市	河山镇霞溪村埔边83号(霞溪工业区)	北至山体及赛顶自然村, 东至道路, 西至山体, 南至仅为在建道路	113399.9	福建泉州大华蓄电池有限公司	已完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	福建格瑞恩工程设计有限公司	福建格瑞恩工程设计有限公司	福建泉州大华蓄电池有限公司	福建省环境科学院	2022年10月24日	
10	福建省武平县德兴化工有限公司	龙岩市	武平县中山镇新城村码头上6号	本项目位于武平县中山镇镇区石拱桥东侧100m处, 背面为山坡地、南面隔道路为农用地、东面为农地、西面为居住区。场地中心坐标为 N25° 01' 59", E116° 02' 26"	72359.3	福建省武平县土地收购储备中心	已完成治理修复并退出污染地块名录	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	福建龙净环保股份有限公司	福建龙净环保股份有限公司	福建省武平县土地收购储备中心	福建拓普检测技术有限公司	2022年11月7日	
11	鳌峰海峡金融商务区M地块出让地	福州市	福建省福州市台江区鳌峰路南侧、东滨路西侧	西至原福州富源有色金属制品有限公司拆除设备堆放地块、南至鸡笼洲路、东至东滨路、北至原福州公交鳌峰站停车场	11634	福州市土地发展中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	福建创投环境检测有限公司	宝航环境修复有限公司	福州市土地发展中心	福建创投环境检测有限公司	2023年5月22日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
12	海燕地块项目(厦门市思明区厦禾路海燕厂区和海燕厂区外围的燕胶商场)	厦门市	将军祠 28 号	北至厦禾路, 南侧与将军祠社区及文园新村相邻, 西至将军祠路, 东侧为文秀阁	45168.18	厦门顺承资产管理有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	中国科学院城市环境研究所	江苏大地益源环境修复有限公司、福建腾越建筑工程有限公司	厦门顺承资产管理有限公司	中国科学院城市环境研究所	2023 年 9 月 8 日	
13	轨道平衡用地寨上物流用地 2 (湖里储运)	厦门市	湖里区殿前乡长治路 2 号	北至建发物流地块, 南至长乐小区, 东至居民区, 西至长治路	3906.7	厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司	已完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	绿益环保(厦门)股份有限公司	福建格瑞恩工程有限公司	厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司	绿益环保(厦门)股份有限公司	2023 年 10 月 30 日	
14	福建省东山县福煌五金制品有限公司	漳州市	漳州市东山县铜陵镇工业路	北至南门湾停车场, 南至拆除厂房, 西至工业路, 东至南门湾海堤	4784.5	东山恒通实业发展有限公司	已完成修复效果评估	满足公路建设用地土壤环境质量要求	福建龙净环保股份有限公司	福建龙净环保股份有限公司	福建东山城投集团有限公司	中环宏程(厦门)环境工程有限公司	2023 年 12 月 27 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或 修复目标	风险管控 或修复方 案编制单 位	风险管 控或修 复单位	风险管 控或修 复委托 人	风险管 控或修 复效果 评估单 位		
15	原福州富源有色金属制品有限公司拆除设备堆放地块(M地块)	福州市	福州市台江区鳌峰街道鳌峰路121号东侧	东至鳌峰海峡金融商务区M地块出让地;西至世贸金融商务中心主楼茂悦中心;南至鳌峰海峡金融商务区M地块出让地;北至福州公交鳌峰站搬迁后遗留废弃停车场	3437.5	福州市土地发展中心	已完成修复效果评估	满足绿地、商业商务综合用地土壤环境质量要求	福建中检矿产品检验检测有限公司	福建和蓝环保科技有限公司	福州市土地发展中心	中检矿产品检验检测有限公司	2024年1月9日	
16	福建省泰宁县芦峰化工集团有限公司(原址)	三明市	泰宁县城工业路1号	南侧为泰宁县第四中学及居民楼,东侧为居民楼,北侧为居民楼,西侧为空地及在建的商品房	70115	泰宁县土地收储中心	已完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广电计量检测(福州)有限公司	福建省环境保护设计院有限公司	泰宁县土地收储中心	福建中旗环保有限公司	2024年1月26日	
17	厦门理工学院东侧安置房地块	厦门市	厦门市集美区后溪镇英村社区	地块西邻天马路,北临何山埔村,东临天凯美木业仓库,南临村道及果林	92031.11	厦门安居集团有限公司	已完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	绿益环保(厦门)股份有限公司	福建省泉州工程勘察院	厦门安居集团有限公司	绿益环保(厦门)股份有限公司	2024年8月13日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
18	福建天宇钢铁制品有限公司	福州市	福清市宏路街道宏路村	东至融侨锦江二期地产, 西至福政路, 北至永大塑胶有限公司、规划路, 南至福清齐翔食品有限公司	60635.19	福清市土地发展中心	已完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	宏达光(厦门)环境科技有限公司	福建省环境保护设计院有限公司	福清市土地发展中心	福建和蓝环保科技有限公司	2024年10月28日	
19	原厦门市湖里星光金属制品工业有限公司地块	厦门市	湖里区金山街道五通社区五通店里工业园	北至厦门市神手科技有限公司, 东至厦门市保源塑料制品有限公司, 南至厦门市宏博工贸有限公司, 西至厦门百惠得工贸有限公司	3335	厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司	已完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	绿益环保(厦门)股份有限公司	福建省泉州工程勘察院	厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司	绿益环保(厦门)股份有限公司	2024年10月31日	
20	将军祠片区2-2-2地块	厦门市	思明区厦禾路与将军祠路交叉口西南方向	北至厦禾路, 南侧与深田小学相邻, 西侧与海翼大厦相望, 东侧为将军祠路	6619.762	厦门市自然资源资产发展中心	已完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	福建省地质工程勘察院	福建省地质工程勘察院	厦门市自然资源资产发展中心	中国地质科学院水文地质环境地质研究所、福建省泉州工程勘察院	2025年3月24日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
21	厦禾路与将军祠路交叉口西南侧地块	厦门市	思明区厦禾路与将军祠路交叉口西南侧	北至厦禾路,南侧与深田小学相邻,西邻空地,东至将军祠路	9526.308	厦门市自然资源资产发展中心	已完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	福建省地质工程勘察院	福建省工程勘察院	厦门市自然资源资产发展中心	中国地质科学院水文地质环境地质研究所、福建省泉州工程勘察院	2025年3月24日	
22	厦禾路与将军祠路交叉口西南侧-子地块A	厦门市	厦门市思明区原厦门电池厂与原西边社区交界位置	北侧和东侧为空地(原厦门电池厂生产区),西侧和南侧为空地(原西边社村庄)	1082.76	厦门市自然资源资产发展中心	已完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	福建省地质工程勘察院	福建省工程勘察院	厦门市自然资源资产发展中心	中国地质科学院水文地质环境地质研究所、福建省泉州工程勘察院	2025年3月24日	
23	洪文环卫保障性租赁住房综合服务基地项目地块	厦门市	厦门市思明区洪文社区洪莲中路302号	北至洪莲中路,南至洪文大排档,思明区莲前小学,西至瑞景双座,东至洪文大排档	5124.859	厦门思明城市开发建设有限公司	已完成修复效果评估	满足居住用地、环卫设施用地土壤环境质量要求	厦门地质工程勘察院	福建省泉州工程勘察院	厦门思明城市开发建设有限公司	福建省地质工程勘察院	2025年5月26日	